



21 agosto 2004

Prigionieri del caldo

***Problemi per il diretto 2313 Firenze - Roma
(cliccare sulle immagini per ingrandirle)***

In stazione a Firenze Campo di Marte per fotografare il passaggio dell'ETR450, divento curioso testimone dell'avaria che colpisce la E656-561 titolare del diretto 2313 che collega Firenze a Roma partendo dalla Toscana alle 15.09.



nella foto la E656-561 in stazione a Campo di Marte

Il treno, decentrato rispetto al marciapiede, era fermo e i due macchinisti, nella locomotiva posta in spinta, stavano provando in

tutti i modi di tenere su il pantografo. Dieci, quindici volte, ma alla fine uno sfiato e l'archetto si abbassava in posizione di riposo.

Riuscivo a sapere che i problemi erano nati appena il treno si era mosso da S.M.N. e che, a velocità ridottissima, si era giunti a Campo di Marte.

Gran parte degli spazientiti viaggiatori, dovendo recarsi su Arezzo, ha approfittato di un sopraggiungente regionale, ma, coloro che andavano più a sud, senz'aria condizionata e più o meno pazientemente, hanno atteso gli eventi.



nella foto la E656 staccata dal treno prova il funzionamento

Alle 15.50, mentre lo speaker di stazione annunciava la partenza con un'ora di ritardo, la 656 veniva staccata dal convoglio e provava a muoversi avanti e dietro per Campo Marte.

Alla fine il personale era costretto a chiedere riserva. In breve giungeva dal Romito la E646-144, che manovrava e agganciava il diretto ponendosi anch'essa in spinta.

Il tempo dei necessari controlli di funzionalità e, finalmente, alle 16.50, con ben 97 minuti di ritardo, il 2313 partiva alla volta di Roma.



nella foto il D2313 con la 646-144 in composizione

La E656-561, a bassissima velocità e autonomamente, è rientrata al deposito del Romito.

*News e foto di E. Imperato.
©TMFoto2004*

E' vietato lo sfruttamento a titolo commerciale del contenuto di questo documento